




Para To	CONCESSIONAIRES FR				A l'attention de Attention to	Responsable d'Atelier	
N° Circulaire New. n°		03/2016			Dept. Div.	SERVICE TECHNIQUE	
Fecha	13/09/2016	N° Pág. Page N°	01	/ de / of	01	Enviado por Sent by	S.A.V. Rieju France
Asunto Subject	Modification capteur 0/001.010.2103 MRT/MARATHON/TANGO						

Nous vous informons que la référence du capteur 0/001.010.2103 et l'aiman 0/001.010.2104, sont plus disponibles et remplacé par le capteur 0/001.010.2102 compatibles avec tous les modèles MRT/MARATHON/TANGO.



CAPTEUR HALL 0/001.010.2102



CAPTEUR REED 0/001.010.2103 (PLUS DISPONIBLE)

Après modification capteur, à fin d'avoir un correct affichage de vitesse, c'est absolument nécessaire modifier la programmation du compteur (voir sur logiciel PC Rieju : **Espace technique>Info>instructions compteur 2015**) à 3 pulsations.

C'est important de souligner, que sur toutes les commandes au service de pièces détachées avec les références 0/001.010.2103 ou 0/001.010.2104 son automatiquement modifié à la référence 0/001.010.2102.

Cordialement,
RIEJU S.A.
S.A.V France